Экз. № 1

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ
места с массовым пребыванием людей

Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Сокол» городского округа Сокольский Нижегородской области (МБУ «ФОК «Сокол»).

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию места с массовым пребыванием людей (ММПЛ):

Председатель комиссии: Понятов С.И. – директор МБУ «ФОК «Сокол».

Члены комиссии:

Крылов И.М. – главный специалист ПЦО Ковернинского МОВО филиала ФГКУ « УВО ВНГ России по Нижегородской области».

Инжеватов А.В. – оперуполномоченный отделения в г.Городец УФСБ России по Нижегородской области.

Вангилов С.Ю. – главный инженер МБУ «ФОК «Сокол».

Основание: Приказ №30 от 23 апреля 2018г. «О создании комиссии по обследованию и категорированию МБУ «ФОК «Сокол».

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию места с массовым пребыванием людей в период с 11 мая 2018 г. по 15 мая 2018 г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного места с массовым пребыванием людей и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения о ММПЛ:

1.1. Адрес места расположения ММПЛ: Нижегородская область, городской округ Сокольский, р.п. Сокольское, ул. Кирова, 44.

1.2. Информация о собственнике/правообладателе ММПЛ: Администрация городского округа Сокольский Нижегородской области (тел.8831(37) 21556).

1.3. Краткая характеристика ММПЛ: здание МБУ «ФОК «Сокол» состоит из трёх блоков (А-1,А-2,А). Год ввода в эксплуатацию 2011 г., число этажей – 3. Площадь здания 7 142,4 кв.м., имеется футбольное поле с трибунами на 600 мест, общая площадь 10 428,8 кв.м. Территория МБУ «ФОК «Сокол» ограждена металлическим забором высотой 2 метра, присутствует автомобильная стоянка. Основное назначение - оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению. Средняя загрузка 600 человек в день. Количество работников 83 человека.

1.4. Основное функциональное назначение ММПЛ: оказание физкультурно–оздоровительных услуг населению.

1.5. Режим работы (функционирования) ММПЛ: ежедневно с 8-00 до 22-00 часов.

1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра: 10 428,8 кв.м.

1.7. Прилегающие объекты к ММПЛ: жилой сектор, автомобильная дорога Сокольское – Нижний Новгород.

1.8. Наличие рядом с ММПЛ критических элементов и потенциально опасных участков : АЗС №151, газопровод высокого давления, ЛЭП 10 кв.

1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей: 500 человек.

Раздел 2. Организация охраны ММПЛ техническими средствами:

2.1. **Система (системы) видеонаблюдения :** имеется.

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения : МБУ «ФОК «Сокол».

2.1.2. Количество видеокамер: 48, из них находится в исправном состоянии: 45

2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится: служба охраны МБУ «ФОК «Сокол».

2.1.4. Хранение видеоинформации: осуществляется на жестком диске серверного оборудования.

2.1.5. Срок хранения видеоинформации составляет: 30 дней.

2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения: территория, помещения МБУ «ФОК «Сокол» автостоянка.

2.1.7. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения осуществляет ООО «Лидер», договор № В-1/18 от 02.04.2018г.

2.2. **Система оповещения и управления эвакуацией: имеется**.

2.2.1. Краткая характеристика : система оповещения и управления эвакуацией включает в себя речевую, визуальную и графическую составляющую.

2.3. **Система освещения**: имеется.

2.3.1. Краткая характеристика: она состоит из внутреннего и наружного освещения.

2.3.2. Достаточность освещения ММПЛ: достаточное.

2.4. **Система экстренного вызова полиции: имеется.**

2.4.1. Система экстренного вызова полиции: находится в рабочем состоянии.

2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции: 1(одна).

2.5. **Тревожно-вызывная сигнализация: имеется.**

2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация: находится в рабочем состоянии.

2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги: 1(одна).

2.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: Ковернинского МОВО-Филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Нижегородской области».

2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: ООО «РОСТ-ТСО».

2.6. **Охранная сигнализация: имеется.**

2.6.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: службы охраны МБУ «ФОК «Сокол».

2.6.2. Техническое обслуживание средств ОПС осуществляет ООО «Лидер»,контракт № К-001/17 от 29.12.2017г.

2.7. **Пожарная сигнализация**: имеется.

2.7.1. Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации осуществляет ООО «Лидер», контракт № К-001/17 от 29.12.2017 г.

2.8. **Средства телефонной связи: имеются.**

2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера: 2(два).

2.9. **Средства радиосвязи: имеются.**

2.10. **Ограждение ММПЛ: имеется.**

2.10.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению: 0 метров.

2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения: секционное, металлическое, высота секций 2 метра.

2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: отсутствуют.

Раздел 3. Организация физической охраны ММПЛ:

3.1. Физическая охрана ММПЛ: осуществляется.

3.1.1. Физическая охрана осуществляется: службой охраны МБУ «ФОК «Сокол».

3.1.2. Режим осуществления физической охраны: круглосуточный.

3.1.3. Пропускной режим: обеспечивается.

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт): один.

3.1.5. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций: проводится.

3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:

3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами: не требуется.

3.2.2. Специальными средствами: не требуется.

3.2.3. Служебным транспортом: не требуется.

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности ММПЛ:

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности ММПЛ: главный инженер С.Ю. Вангилов , приказ № 14,от 30.01.2017г.

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности ММПЛ:

4.2.1. Паспорт безопасности : разрабатывается.

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности ММПЛ: корректировка.

4.2.3. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режим : имеется.

4.2.4. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории : имеется.

4.2.5. Инструкции по действиям персонала ММПЛ в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) : имеется.

4.2.6. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта : имеется.

4.4. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной ММПЛ по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях : проводятся.

4.4.1. Периодичность проведения учений/тренировок : два раза в год.

4.4.2. Последнее учение (тренировка) проведено:17.08.2017 года., действия персонала при возникновении террористической опасности и других ЧС.

4.5. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности ММПЛ проведено : не проводилось.

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

5.1. Количество совершенных террористических актов в ММПЛ: отсутствует.

5.2. Количество предотвращенных террористических актов в ММПЛ: отсутствует.
5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта 500 человек.

5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершении террористического акта 8,2 млн.рублей.

Раздел 6. Результаты расчета количества людей путем проведения мониторинга одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории ММПЛ в течение 3 дней, включая рабочие и выходные (праздничные) дни:

	1 день	2 день	3 день
Посетители:	**850**	**250**	**300**
Сотрудники:	**60**	**17**	**18**
Всего:	**910**	**267**	**318**

Раздел 7. Выводы и предложения межведомственной комиссии:

7.1. По результатам обследования: МБУ «ФОК «Сокол».
присвоена (не присвоена) вторая категория опасности места с массовым пребыванием людей.

7.2. Выводы о надежности охраны ММПЛ и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а) надёжность охраны и способность противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий средняя.

б) приобретение ручного металлоискателя ;рамочного металлодетектора , ужесточение пропускного режима.

в) требуемое финансирование в размере 85 тысяч рублей.

Председатель комиссии: _____ Понятов С.И. директор МБУ «ФОК «Сокол»

Члены комиссии:

_____ Крылов И.М.- главный специалист ПЦО Ковернинского МОВО- Филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Нижегородской области».

_____ Инжеватов А.В. - оперуполномоченный отделения в г.Городце УФСБ Росси по Нижегородской области.

_____ Вангилов С.Ю.- главный инженер МБУ «ФОК «Сокол».